

# WOHNANLAGE OBERLAND SCHLIERSEE.

Dachsanierung

**Projekt**

Dachsanierung mit Rhepanol hfk nach Hagelschaden

**Baubeschreibung**

Grundlage für die Sanierung der Dächer waren die vorhandene Holzschalung auf den Dachstühlen, gefolgt von der durch Hagelschlag weitgehend zerstörten PVC-Bahn. Die „alte“ Bahn verblieb und wurde nur an den aufgehenden Bauteilen, Durchdringungen und Einläufen aufgeschnitten.

**Bauherr/Auftraggeber**

WEG Carl-Schwarz-Str. 2-38, vertr.  
Durch Oberland Häuserverwaltung & Immobilien GmbH, Schliersee

**Baujahr**

2015

**Technische Daten**

Fläche: 3.300 m<sup>2</sup>  
Material: Rhepanol hfk, Rhepanol  
Dachfarbe rot  
Verlegeart: Mechanisch befestigt

**Verarbeiter**

JNS Dach-technik GmbH, Feldkirchen

**FDT LEISTUNG:**

Dachsanierung mit der Premiumdachbahn Rhepanol hfk nach einem Hagelschaden. Nach Abschluss aller Dachabdichtungsarbeiten wurden alle Kunststoffdachflächen mit einer speziellen Farbe gestrichen. Dabei handelt es sich um eine flüssige und damit streichfähige PIB-Dachfarbe aus eben jenem Rohstoff, aus dem die Kunststoff-Dachbahn selbst gefertigt ist. Dieser Lösung werden farbgebende Pigmente beigemischt, die sich nach dem Austrocknen auf der Bahnoberseite verteilen. Da sich die flüssige PIB-Dachfarbe mit der Bahn homogen verbindet, verbleiben diese wetterfest auf der Dachfläche.